



* Eliminazione degli sprechi

* Le 3 MU

Mura

VARIABILITA'
ECESSIVA



* Le 3 MU

Mura

**VARIABILITA'
ECESSIVA**



* Le 3 MU

Muri

SOVRACCARICO



* Le 3 MU

Muri

SOVRACCARICO



* Le 3 MU

Muri

SOVRACCARICO



* Le 3 MU

Muda

SPRECO, PERDITA



* | 7 Muda



Spreco è tutto ciò che consuma risorse, in termini di costo e tempo, senza però creare valore per il cliente.

* 7 Muda



The DVD cover features a blue and black design. At the top, it says "GBMP Presenta Il Kaizen Del Toast video". Below this, it states "Parte della nostra Serie di Video Formativi sul Lean". The main title is "Introduzione al Miglioramento Continuo e ai Principi del Lean", with translators "Traduzione Sottotitoli: Anna e Giorgio Possio". It includes two award logos: "2006 RESEARCH PRIZE WINNER" and "SHINGO PRIZE IN EXCELLENCE & MANUFACTURING". The GBMP logo is at the bottom right, with the tagline "tutti • sempre". The website "www.gbmp.org" is listed at the bottom left. The cover also features an illustration of a toaster with bread and a gear background.

* 1/7 - Rifetti



* 1/7 - Difetti

Produrre un pezzo difettoso è peggio
che non averlo prodotto affatto



* 2/7 - Scorte Eccessive



* 2/7 - Scorte Eccessive



Le scorte eccessive
sono capitale
immobilizzato




* 3/7 - Movimenti Inutili



* 3/7 - Movimenti Inutili

Come aprite una bustina di zucchero per il caffè?



3 operazioni



1 operazione

* 4/7 - Trasporti

Quando trasporto non trasformo




* 4/7 - Trasporti

Il trasporto è anche pericoloso..



* 4/7 - Trasporti



* 5/7 - Processi Inadeguati



* 5/7 - Processi Inadeguati



* 5/7 - Processi Inadeguati



* 6/7 - Attese




* 6/7 - Attese

L'attesa va riempita con altre attività a valore



*7/7 - Sovrapproduzione



* 7/7 - Sovrapproduzione



Dov'è finito il cliente???

* | 7 Muda

Esercizio

Individuate gli sprechi nei vostri processi lavorativi/quotidiani...

